



増水し、下流に流れ込んだ

平成23年
田んぼがぬけた

平成13年
増水し、あふれて流れ込んだ

大雨が降るとゴルフ場
(群馬カントリークラブ)
から水が流れてくる

増水すると冠水の危険有り
道路が渡れなくなる

平成11年
堤の土手が崩れた
水路にU字溝なくまた崩れる恐れがある

ゴルフ場の上流の4つの沢、土砂が
つまと民家まで流れ込む危険がある

①師田集会所

緊急の連絡先(市外局番:0278)

みなかみ町役場 総務課	TEL:62-2111
みなかみ町役場 新治支所	TEL:64-0111
沼田土木事務所	TEL:24-5511
沼田警察署 新治交番	TEL:64-0130
利根沼田広域西消防署	TEL:64-0002

避難所等の地図記号の見方

緊急避難場所: 「緊急避難場所」とは、災害が発生または発生するおそれがある場合に、その危険から一時的に避難し、身の安全を守るための場所です。

災害種別記号
緊急避難場所には対応する災害種別記号を示します。

災害種別記号の表示
緊急避難場所には、災害の種別ごとに使える場所と使えない場所があります。マップ上では○×で表示しています。(表示例)

避難所: 「避難所」とは、避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで一定期間滞在することができる施設です。
※災害種別記号の表示はありません

緊急避難場所兼避難所: 「緊急避難場所と避難所を兼ねている場合」マップ上では重ねて表示しています。

地図の見方

- 土砂災害警戒区域(がけ崩れ)
- 土砂災害特別警戒区域(がけ崩れ)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(地すべり)
- 過去の災害
- 現状注意箇所

緊急避難場所・避難所(町指定)

①師田公民館

※土砂災害警戒区域は、土砂災害が起こった時に、土砂が到達するおそれのある範囲です。
※土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が起こった時に、建物が壊れるおそれのある範囲です。