

# 橋梁点検結果一覧



令和3年3月末時点

## 1. 橋梁定期点検の背景

近年、高度成長期に建設された道路構造物が高齢化・老朽化する中であって、平成24年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を機に、本格的なメンテナンス体制の構築が叫ばれ道路管理者に対して点検が義務化されました。

みなかみ町では道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づいて町が管理する橋梁の定期点検を実施しています。

## 2. 橋梁定期点検の目的

定期点検は、道路橋の各部材の状態を把握・診断し、当該道路橋に必要な措置を特定するために必要な情報を得るためのものであり、安全で円滑な交通の確保や第三者への被害防止等を図るため、橋梁に係る維持管理を適切に行う必要な情報を得ることを目的としています。

## 3. 定期点検における技術的基準

定期点検は、近接目視により、5年に1回の頻度で行うこととされており、その結果については、部材及び橋梁単位に次の表に掲げる統一的な尺度に基づき、その健全性を診断することとされています。

判定	区分	状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態

■ 15m以上の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
1	若北橋	町道湯原34号線	1966	21.1	2017	I		2013
2	湯の華燦々橋	町道羽場須川線	1996	147.0	2017	I		2013
3	沢入橋	町道月夜野177号線	1981	64.0	2019	III	【桁・床版】ひびわれ、漏水・遊離石灰、【支承】防食機能劣化	
4	洞橋	町道月夜野105号線	1980	125.0	2019	III	【擁壁】沈下・移動・傾斜、【伸縮装置】漏水・滞水、【地覆】剥離・鉄筋露出	
5	原山橋	町道月夜野136号線	1980	103.1	2019	I		
6	上津入道橋	町道上津83号線	1981	52.1	2019	I		
7	栃原橋	町道上津168号線	1985	37.0	2017	I		
8	瀬森橋	町道下津274号線	1985	40.9	2017	I		
9	真政橋	町道政所37号線	1984	38.6	2017	II	【桁】ひびわれ、【脊座】ひびわれ	
10	青岳橋	町道師20号線	1984	49.2	2017	III	【桁】剥離・鉄筋露出、ひびわれ、【橋台】ひびわれ	
11	中堀橋	町道師91号線	1984	38.5	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出	
12	善上橋	町道師2号線	1984	37.2	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出	2018
13	金山橋	町道師72号線	1984	50.2	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出、【橋脚】ひびわれ	
14	外城山橋	町道師86号線	1985	37.1	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出、【橋台】沈下・空洞	
15	大平橋	町道後閑90号線	1985	39.4	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出、【床版】剥離・鉄筋露出	
16	城山橋	町道後閑100号線	1985	51.2	2017	I		
17	坂上橋	町道後閑103号線	1985	36.4	2017	II	【桁】ひびわれ	
18	鳥居原橋	町道上牧下牧線	1985	30.4	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出、【橋台】剥離・鉄筋露出	
19	新田橋	町道下牧大沼線	1985	35.8	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出	
20	大竹橋	町道下牧67号線	1985	30.4	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出、【橋台】その他損傷	
21	小川橋	町道小川60号線	1985	42.6	2017	III	【主構・脚】剥離・鉄筋露出	
22	沢下橋	町道小川40号線	1985	40.1	2017	II	【桁】剥離・鉄筋露出	
23	上ノ原橋	町道湯原22号線	1985	31.7	2017	III	【床版】剥離・鉄筋露出	
24	大峰橋	町道石倉75号線	1985	47.3	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出、【橋台】ひびわれ	
25	上野橋	町道後閑87号線	2003	20.0	2019	I		
26	白狐沢大橋	町道布施師田線	1995	157.0	2017	II	【橋脚】ひびわれ	2013
27	河鹿橋	町道谷川1号線	1975	14.5	2017	II	【橋台】ひびわれ	2014
28	赤沢橋	町道永井45号線	1973	15.5	2021	II	【支承】ボルトゆるみ【地覆】欠損	2015
29	新一畝田橋	町道藤原4号幹線	1981	35.9	2017	II	【橋台】ひびわれ	2015
30	水道橋	町道谷川2号線	1983	23.9	2019	II	【桁】防食機能劣化、【床版】剥離・鉄筋露出	
31	湯原橋	町道湯原26号線	1995	27.1	2019	I		2014
32	洞元橋	町道藤原157号線	1974	14.7	2018	III	【床版】鉄筋露出、【支承】腐食	
33	小峠沢橋	町道藤原粟沢線	1982	35.9	2017	II	【落橋防止】腐食	2015
34	下川原橋	町道湯原70号線	1979	29.6	2018	II	【桁】防食機能劣化	2015
35	茂倉橋	町道相俣191号線	1972	20.5	2021	II	【床版】遊離石灰、ひびわれ	2015
36	箕輪橋	町道布施3号幹線	1972	23.4	2021	I	【舗装】路面凹凸	2015
37	湯ノ小屋橋	町道藤原156号線	1982	15.6	2019	III	【桁】腐食、【支承】腐食	
38	広河原橋	町道相俣188号線	1981	25.4	2021	II	【床版】ひびわれ、【支承】腐食、欠損	
39	字平2号橋	町道入須川93号線	1990	18.4	2018	II	【桁】防食機能劣化、【床版】防食機能劣化	
40	横吹橋(谷川)	町道谷川2号線	1983	14.6	2017	II	【橋台】ひびわれ、【桁】防食機能劣化	
41	赤瀬入沢橋	町道阿能川25号線	1973	14.9	2019	III	【桁】腐食、防食機能劣化、【支承】腐食、防食機能劣化	
42	若栗橋	町道湯原22号線	1966	25.8	2018	II	【桁】腐食、【支承】腐食	
43	藪田棧道橋	町道月夜野175号線	1985	50.0	2018	III	【横桁】ひびわれ、【床版】床版ひびわれ、【下部工】ひびわれ、遊離石灰	
44	滝谷橋	町道新巻34号線	1979	15.6	2018	I		2017
45	白岩橋	町道入須川2号幹線	1985	20.7	2018	I		2017
46	大鹿橋	町道鹿野沢大穴線	1979	45.1	2019	II	【桁】塗膜劣化、【支承】腐食、【舗装】ひびわれ	
47	赤谷橋	町道月夜野1号線	1973	40.0	2019	II	【桁】防食機能劣化、	2017
48	障子岩橋	町道永井猿ヶ京温泉線	1965	26.0	2021	I		2019
49	利根橋	町道上牧小川線	1968	58.0	2019	II	【桁】塗膜劣化・腐食	
50	照葉橋	町道藤原117号線	1966	16.4	2019	I		
51	あいのわたし橋	町道相俣須川線	1979	73.5	2019	II	【床版】剥離・鉄筋露出	2017

■ 15m以上の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
52	新向山橋	町道綱子24号線	1968	43.9	2019	Ⅱ	【床版】剝離・鉄筋露出、【桁】腐食	2016
53	沼田橋	町道月夜野1号線	1973	36.0	2019	Ⅱ	【桁】腐食、防食機能劣化	2017
54	紅葉橋	町道鹿野沢21号線	1964	47.8	2015	Ⅲ	【桁】亀裂、【橋脚】腐食、防食機能劣化	
55	藤原湖大橋	町道藤原栗沢線	1972	96.2	2015	Ⅱ	【桁】塗装劣化、ボルト脱落、【支承】腐食、【高欄】腐食	
56	四ッ谷橋	町道阿能川18号線	1998	27.6	2019	I		
57	下宿橋	町道入須川138号線	1974	25.0	2019	I		
59	二叩二号橋	町道粟沢1号線	1974	21.8	2019	Ⅱ	【桁】防食機能劣化、【橋台】洗掘、【伸縮装置】漏水・滞水	
60	横吹橋(湯原)	町道湯原谷川線	1985	51.0	2019	I		
61	子持橋	町道上牧18号線	2007	22.4	2019	I		
62	長峰橋	町道小川石倉線	1992	19.3	2019	I		
63	向山橋(綱子)	町道綱子18号線	1952	54.0	2017	Ⅲ	【吊橋主塔】剝離・鉄筋露出	
64	船久保橋	町道後閑1号幹線	1999	35.0	2019	I		
65	須川大橋	町道布施師田線	2004	211.0	2017	I		
66	湯の華橋	町道入須川1号幹線	1994	23.0	2019	I		
67	湯平橋	町道入須川1号幹線	1997	17.6	2019	I		
68	上牧夢のブリッジ	町道石倉29号線	2002	70.0	2019	I		
69	宮前橋	町道谷川16号線	2001	20.3	2019	I		
70	前窪橋	町道入須川2号幹線	1986	20.6	2019	I		
71	温湯川橋	町道湯原26号線	1967	20.0	2019	I		2018
72	小森橋	町道粟沢1号線	1974	52.0	2019	Ⅲ	【桁】腐食、【橋台】ひびわれ・漏水・遊離石灰	
73	中後橋	町道羽場須川線	1973	21.8	2019	I		
74	下村橋	町道湯原54号線	1984	21.4	2019	I		
75	上布施橋	町道布施212号線	1988	38.0	2019	I		
76	石畑橋	町道寺間幹線	1994	38.0	2019	I		
77	柳杏橋	町道羽場須川線	1995	14.7	2019	Ⅱ	【橋台】ひびわれ、【舗装】路面凹凸	
78	奈良俣橋	町道藤原150号線	1984	86.2	2019	I		
79	水上橋	町道湯原小日向線	1936	38.5	2019	I		
80	上松橋	町道西峰須川48号線	1989	15.6	2019	I		
81	南沢橋	町道須川猿ヶ京線	1993	15.2	2019	Ⅱ	【桁】防食機能劣化	2018
82	字平1号橋	町道入須川89号線	1992	19.0	2021	I		
83	向山橋(入須川)	町道入須川46号線	1995	16.3	2019	I		
84	宮沢橋	町道布施師田線	1996	20.8	2019	I		
85	おっかな橋	町道谷川1号線	1996	29.0	2019	I		
86	鳳翔橋	町道寺間6号線	1986	36.0	2019	I		
87	上岩淵1号橋	町道西峰須川54号線	1992	18.8	2021	I		
88	合瀬大橋	町道永井34号線	2004	321.0	2017	I		
89	水天宮橋	町道相俣須川線	2007	15.0	2019	I		
90	大石橋(西峰須川)	町道入須川2号幹線	1990	16.2	2021	I		
91	遊神5号橋	町道入須川92号線	1992	18.5	2021	I		
92	希望橋	町道新巻34号線	2003	52.2	2021	Ⅱ	【桁】ひびわれ	
93	姉山橋	町道須川猿ヶ京温泉線	2002	59.8	2021	I		
94	笹笛橋	町道小日向2号線	2009	54.3	2021	I		
95	関口橋	町道上津月夜野線	2012	70.0	2019	I		
96	宝川橋	町道藤原102号線	1958	68.8	2018	Ⅳ	【下部工】剝離、鉄筋露出、【支承】機能障害 ⇒ 通行止措置	
97	徒渉橋	町道真政悪戸線	2017	96.5	2018	I		
98	下川原陸橋	町道湯原80号線	不明	41.6	2021	Ⅲ	【床版】鉄筋露出	
99	坂下橋(水上)	町道湯原80号線	1981	22.6	2021	I	【舗装】ひびわれ	
100	阿能川入道橋	町道阿能川13号線	1995	27.3	2021	I		
101	駒利山遊歩道橋	町道永井38号線	不明	34.1	2019	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
1	戸倉陸橋	町道上牧47号線	1965	13.5	2015	Ⅱ	【床版】剥離、【防護柵】腐食	
2	上布施橋1号橋	町道布施212号線	1986	4.2	2017	Ⅲ	【床版】剥離・鉄筋露出	
3	坂上3号橋	町道後閑2号幹線	不明	3.0	2017	I		
4	寺沢5号橋	町道後閑223号線	不明	3.0	2019	Ⅱ	【翼壁】洗掘	
5	寺沢4号橋	町道後閑219号線	不明	5.0	2019	Ⅱ	【桁】防食機能劣化	
6	玉泉寺橋	町道後閑167号線	1968	11.0	2019	Ⅱ	【桁・床版・橋台】剥離・鉄筋露出	
7	大沢田4号橋	町道後閑147号線	不明	9.0	2019	I		
8	上河原3号橋	町道下牧1号線	不明	4.0	2017	I		
9	上河原2号橋	町道後閑151号線	不明	3.5	2017	I		
10	上河原1号橋	町道後閑132号橋	不明	3.0	2019	I		
11	仙之澤橋	町道後閑140号線	不明	9.5	2019	I		
12	坂上1号橋	町道後閑2号幹線	不明	2.4	2018	Ⅱ	【床版】ひびわれ、遊離石灰、鉄筋露出	
13	観音沢4号橋	町道後閑62号線	不明	5.0	2019	I		
14	観音沢3号橋	町道後閑70号線	不明	2.2	2019	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
15	観音沢2号橋	町道後閑60号線	不明	2.1	2019	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
16	舟戸1号橋	町道後閑2号幹線	不明	4.5	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
17	舟戸2号橋	町道後閑46号線	不明	3.6	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
18	入河原1号橋	町道後閑17号線	不明	2.5	2018	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
19	大沢田1号橋	町道後閑師1号線	不明	4.5	2019	I		
20	大沢田3号橋	町道後閑師2号線	不明	3.2	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
21	大沢田2号橋	町道後閑39号線	不明	3.3	2019	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
22	大沢田6号橋	町道真庭42号橋	不明	4.5	2019	I		
23	大南橋	町道後閑政所線	1983	5.5	2019	I		
24	上真庭1号橋	町道真庭32号線	不明	3.4	2017	I		
25	立ノ沢3号橋	町道師17号線	不明	6.1	2019	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
26	河原1号橋	町道真庭3号線	不明	2.5	2018	I		
27	立野沢橋	町道政所53号線	2000	8.0	2019	I		
28	立ノ沢1号橋	町道政所48号線	不明	3.7	2019	I		
29	大沢田5号橋	町道後閑5号線	不明	4.3	2017	I		
30	上入2号橋	町道後閑32号線	不明	3.0	2017	Ⅱ	【側壁】剥離・鉄筋露出	
31	入河原2号橋	町道後閑22号線	不明	4.1	2017	Ⅱ	【桁】腐食・防食機能劣化	
32	下師橋	町道後閑師1号線	不明	5.9	2019	Ⅱ	【橋台】剥離・鉄筋露出	
33	平沢橋	町道後閑師1号線	不明	5.9	2021	I	沼田市管理より移管	
34	立ノ沢2号橋	町道政所63号線	1991	3.3	2019	I		
35	大沢田8号橋	町道師35号線	1991	2.9	2019	I		
36	大沢田7号橋	町道真庭40号線	不明	6.3	2019	I		
37	寺沢1号橋	町道後閑122号線	1989	7.3	2019	I		
38	入河原3号橋	町道真政悪戸線	2011	4.4	2019	I		
39	道木原1号橋	町道上牧75号線	不明	7.9	2019	I		
40	外坊1号橋	町道上牧94号線	不明	7.5	2019	I		
41	外坊2号橋	町道上牧105号線	不明	10.8	2019	Ⅱ	【橋台】剥離・鉄筋露出	
42	吉平1号橋	町道上牧89号線	不明	10.1	2019	Ⅱ	【床版】ひびわれ、遊離石灰	
43	中川原橋	町道上牧51号線	不明	5.7	2019	I		
44	下明2号橋	町道上牧64号線	不明	5.8	2018	Ⅲ	【桁】ひびわれ	
45	戸谷倉橋	町道上牧47号線	不明	3.7	2019	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出、遊離石灰	
46	勝浜1号橋	町道上牧14号線	不明	6.8	2021	Ⅱ	【橋台】剥離	
47	新田沢4号橋	町道下牧136号線	不明	8.1	2019	Ⅱ	【床版・橋台】剥離・鉄筋露出	
48	新田沢3号橋	町道下牧大沼線	不明	4.3	2019	Ⅱ	【床版】ひびわれ、剥離・鉄筋露出	
49	牧原橋	町道牧原西鳥居線	不明	2.0	2019	I		
50	新田沢2号橋	町道下牧126号線	不明	3.9	2018	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
51	小竹上橋	町道後田山田線	不明	3.6	2017	Ⅱ	【側壁】ひびわれ	
52	寺沢3号橋	町道後閑133号線	不明	10.7	2019	I		
53	福島1号橋	町道下牧96号線	不明	7.3	2019	Ⅱ	【橋台】ひびわれ、うき、変形・欠損	
54	諏訪沢2号橋	町道下牧86号線	不明	6.4	2019	I		
55	上諏訪橋	町道下牧幹線	1996	12.6	2019	Ⅱ	【桁】ひびわれ	
56	松葉沢2号橋	町道下牧52号線	不明	2.8	2018	I		
57	新田沢1号橋	町道下牧大沼線	不明	3.7	2019	Ⅲ	【床版】剥離・鉄筋露出(腐食)	
58	大柳2号橋	町道下牧77号線	2017	4.0	2019	I		
59	大柳1号橋	町道下牧29号線	不明	3.6	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出、【橋脚】欠損	
60	前沢橋	町道上牧7号線	2000	3.7	2018	Ⅱ	【桁・床版】腐食	
61	諏訪沢3号橋	町道下牧116号線	2011	3.0	2017	I		
62	十二沢5号橋	町道後閑133号線	不明	6.1	2019	I		
63	十二沢3号橋	町道下牧50号線	不明	4.2	2017	I		
64	東山1号橋	町道下牧23号線	不明	4.5	2019	I		
65	下河原2号橋	町道下牧15号線	不明	2.3	2018	I		
66	下河原1号橋	町道下牧5号線	不明	3.2	2017	I		
67	松葉沢6号橋	町道下牧75号線	不明	2.5	2018	Ⅱ	【橋台】うき・遊離石灰	
68	大柳4号橋	町道下牧21号線	不明	2.0	2018	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
69	大柳6号橋	町道下牧8号線	不明	2.5	2019	Ⅱ	【床版】ひびわれ、【防護柵】変形・欠損(不安定)	
70	大柳5号橋	町道下牧8号線	不明	2.3	2018	I		
71	上河原4号橋	町道後閑154号線	不明	2.1	2021	Ⅱ	【床版】ひびわれ、変形、欠損	
72	十二沢4号橋	町道下牧36号線	不明	2.0	2018	I		
73	勝浜3号橋	町道下牧166号線	不明	3.0	2019	I		
74	松葉沢7号橋	町道下牧13号線	不明	2.0	2018	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
75	笠原1号橋	町道石倉94号線	不明	5.5	2019	Ⅱ	【橋台】剥離・鉄筋露出	
76	小川原1号橋	町道石倉89号線	不明	5.0	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
77	塩沢1号橋	町道石倉21号線	不明	11.3	2019	I		
78	高萩橋	町道石倉28号線	不明	12.5	2019	I		
79	小和知橋	町道小川石倉線	不明	9.5	2019	Ⅱ	【橋台】変形・欠損、【床版・桁】剥離・鉄筋露出	
80	中沢1号橋	町道小川163号線	不明	3.3	2017	I		
81	中沢2号橋	町道小川石倉線	不明	4.4	2019	Ⅲ	【床版】剥離・鉄筋露出(腐食)	
82	熊久保橋	町道小川石倉線	1984	7.3	2019	I		
83	所ノ平1号橋	町道小川139号線	1984	3.0	2018	Ⅱ	【桁・床版】腐食	
84	今泉橋	町道石倉6号線	不明	6.0	2019	I		
85	坂ノ平橋	町道小川103号線	不明	5.3	2018	Ⅱ	【床版】漏水	
86	橋壁橋	町道小川103号線	不明	5.3	2018	I		
87	西沢5号橋	町道小川95号線	不明	4.0	2017	Ⅱ	【桁・床版】腐食・防食機能劣化	
88	西沢4号橋	町道小川96号線	不明	6.2	2019	I		
89	西沢3号橋	町道小川95号線	不明	8.9	2019	Ⅱ	【床版】遊離石灰(錆汁)	
90	西沢2号橋	町道小川43号線	2008	3.4	2019	I		
91	西沢1号橋	町道小川102号線	不明	7.0	2019	I		
92	森原1号橋	町道小川74号線	不明	7.2	2018	Ⅱ	【桁・床版】腐食	
93	森原2号橋	町道小川73号線	不明	3.3	2018	Ⅱ	【堅壁】ひびわれ	
94	岩井堂橋	町道小川9号線	不明	4.6	2017	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
95	立石2号橋	町道月夜野257号線	不明	2.9	2019	I		
96	真沢橋	町道月夜野232号線	不明	7.6	2019	I		
97	水沼橋	町道小川16号線	不明	2.1	2018	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出【下部工】ひびわれ	
98	沢入2号橋	町道月夜野179号線	不明	4.7	2018	Ⅱ	【橋台】ひびわれ	
99	沢入3号橋	町道月夜野179号線	不明	6.3	2019	Ⅱ	【橋台】遊離石灰、ひびわれ、変形・欠損	
100	沢入4号橋	町道月夜野181号線	不明	7.2	2019	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
101	深沢4号橋	町道月夜野162号線	不明	4.9	2019	I		
102	古城1号橋	町道月夜野133号線	不明	4.3	2019	I		
103	黒岩2号橋	町道月夜野58号線	不明	2.6	2018	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
104	青梨子1号橋	町道小川149号線	不明	7.0	2018	I		
105	下川原2号橋	町道小川43号線	不明	11.0	2017	I		
106	真沢2号橋	町道月夜野253号線	不明	3.0	2017	II	【側壁】剥離・鉄筋露出	
107	古城沢橋	町道悪戸矢瀬線	2002	9.1	2019	II	【橋台】ひびわれ	
108	悪戸4号橋	町道上津164号線	不明	2.0	2018	II	【床版】遊離石灰	
109	悪戸3号橋	町道上津164号線	不明	5.9	2017	I		
110	悪戸2号橋	町道上津137号線	不明	5.0	2017	I		
111	悪戸1号橋	町道上津137号線	不明	4.3	2017	I		
112	栃原2号橋	町道上津176号線	不明	4.5	2017	II	【橋台】変形・欠損	
113	中の橋1号橋	町道下津276号線	不明	4.7	2017	I		
114	村主1号橋	町道上津106号線	不明	3.2	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出、欠損	
115	中の橋2号橋	町道上津67号線	不明	3.0	2017	I		
116	中の橋3号橋	町道上津67号線	不明	2.6	2017	I		
117	三後沢2号橋	町道上津67号線	不明	7.9	2017	I		
118	三後沢1号橋	町道上津32号線	不明	3.0	2017	II	【橋台】剥離・鉄筋露出	
119	藤塚橋	町道上津112号線	不明	4.0	2017	I		
120	竹改戸2号橋	町道下津54号線	不明	2.4	2018	I		
121	見山2号橋	町道下津59号線	不明	3.9	2018	I		
122	後沢1号橋	町道上津下津線	1991	5.0	2019	I		
123	後沢2号橋	町道下津299号線	1991	4.7	2019	I		
124	湯舟沢橋	町道上津下津線	1988	13.2	2019	I		
125	湯舟沢2号橋	町道下津248号線	1991	9.5	2019	I		
126	湯舟沢3号橋	町道下津274号線	不明	4.4	2019	I		
127	後沢3号橋	町道下津1号幹線	不明	2.0	2019	I		
128	竜ヶ淵橋	町道下津249号線	不明	3.9	2018	I		
129	竹改戸1号橋	町道下津3号幹線	不明	2.9	2017	I		
130	原沢橋	町道上津下津線	不明	4.9	2019	I	【床版】剥離・鉄筋露出	
131	中後沢1号橋	町道下津306号線	不明	7.3	2019	I		
132	中後沢橋	町道上津下津線	不明	5.5	2019	III	【床版】剥離・鉄筋露出(腐食)	
133	関口2号橋	町道下津305号線	不明	2.0	2018	I		
134	後沢橋	町道下津306号線	1979	5.8	2019	II	【床版】剥離・鉄筋露出、【橋台】剥離・鉄筋露出	
135	大沢1号橋	町道藤原122号線	不明	3.2	2017	I		
136	大沢2号橋	町道藤原124号線	不明	5.2	2017	I		
137	雨呼橋	町道藤原95号線	1997	6.0	2017	I		
138	久保橋	町道藤原3号幹線	1988	13.9	2017	II	【橋台】剥離・鉄筋露出	
139	郷倉橋	町道藤原3号幹線	1989	14.2	2017	I		
140	大石橋(藤原)	町道藤原77号線	1979	10.5	2017	I		
141	待出入沢橋	町道藤原粟沢線	1980	6.5	2017	I		
142	一ツ橋	町道藤原粟沢線	1980	9.0	2017	I		
143	中ノ沢橋	町道藤原粟沢線	1999	7.0	2017	I		
144	左の俣沢橋	町道藤原117号線	不明	6.5	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出、【橋台】欠損・遊離石灰	
145	二叩1号橋	町道粟沢1号線	1974	3.7	2017	III	【桁】腐食(鋼)、【床版】腐食(木)、抜け落ち	
146	吉本橋	町道鹿野沢21号線	1964	5.9	2017	II	【桁】腐食、【床版】腐食	
147	小日向3号線	町道小日向8号線	1966	7.0	2017	III	【床版】剥離・鉄筋露出(腐食)	
148	三ノ沢橋	町道小日向8号線	1972	7.0	2017	III	【橋台】ひびわれ、欠損	
149	小日向橋	町道小日向幹線	1984	10.5	2017	II	【桁・床版】腐食・防食機能劣化	
150	粟生沢橋	町道小仁田幹線	1966	12.5	2017	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
151	母谷沢1号橋	町道川上2号幹線	1970	6.4	2017	I		
152	川上41号橋	町道湯原1号線	2002	10.0	2017	II	【桁】腐食(木)	
153	母谷沢2号橋	町道川上2号幹線	1970	7.8	2017	II	【床版】ひびわれ	
154	保登野沢橋	町道谷川21号線	不明	7.0	2017	II	【桁・床版】腐食・防食機能劣化	
155	ウノセ1号橋	町道大穴2号線	不明	3.6	2017	I		
156	元立橋	町道小仁田19号線	不明	2.3	2018	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
157	ヤソウ橋	町道粟沢19号線	不明	10.5	2017	II	【橋台】ひびわれ	
158	小出俣橋	町道相俣2号幹線	1972	10.5	2017	II	【桁】腐食、【床版】ひびわれ、遊離石灰、剥離・鉄筋露出	
159	富士新田橋	町道相俣2号幹線	不明	7.4	2017	II	【桁】うき、【床版】ひびわれ、遊離石灰	
160	空堀橋	町道猿ヶ京温泉52号線	2007	9.0	2017	I		
161	猿沢橋	町道吹路17号線	不明	12.9	2017	III	【桁】ひびわれ、剥離・鉄筋露出、【床版】剥離・鉄筋露出、【橋台】欠損	
162	西の沢橋	町道羽場須川線	1987	9.0	2017	I		
163	大谷沢1号橋	町道相俣71号線	不明	4.1	2018	II	【桁】腐食	
164	大谷沢2号橋	町道相俣30号線	不明	10.0	2017	II	【桁】腐食	
165	大谷沢3号橋	町道相俣31号線	1994	8.5	2017	I		
166	平林橋	町道新巻205号線	1991	7.3	2017	I		
167	行岩沢橋	町道新巻192号線	不明	4.6	2018	I		
168	柳沼沢1号橋	町道湯宿温泉26号線	1986	4.7	2017	II	【床版】ひびわれ	
169	柳沼沢2号橋	町道新巻172号線	不明	6.5	2017	I		
170	柳沼沢3号橋	町道新巻166号線	不明	7.9	2017	II	【橋台】剥離・鉄筋露出	
171	柳沼沢橋	町道新巻147号線	1979	4.7	2017	I		
172	堤1号橋	町道新巻103号線	不明	2.4	2018	I		
173	堤2号橋	町道新巻186号線	不明	2.0	2018	I		
174	堤3号橋	町道新巻183号線	不明	2.3	2018	II		
175	堤5号橋	町道新巻185号線	不明	2.0	2018	I		
176	唐沢1号橋	町道新巻150号線	不明	4.7	2021	I		
177	打越橋	町道新巻103号線	1978	6.8	2017	I		
178	唐沢3号橋	町道新巻81号線	不明	4.7	2021	III	【橋台】ひびわれ、遊離石灰【床版】ひびわれ	
179	池の原橋	町道羽場須川線	1976	5.2	2021	II	【床版】ひびわれ【橋台】剥離・鉄筋露出	
180	唐沢橋	町道新巻4号線	1974	8.5	2021	II	【桁】ひびわれ【床版】ひびわれ	
181	神楽沢1号橋	町道羽場120号線	不明	4.5	2021	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
182	車沢1号橋	町道新巻63号線	1989	7.8	2021	II	【床版】ひびわれ【橋台】ひびわれ	
183	砂原沢1号橋	町道新巻67号線	不明	6.0	2021	I		
184	砂原沢2号橋	町道新巻63号線	不明	5.5	2021	II	【床版】ひびわれ【橋台】ひびわれ	
185	貉沢橋	町道新巻15号線	2012	4.5	2018	II	【桁】防食機能劣化	
186	車沢橋	町道新巻63号線	1975	5.4	2017	I		
187	梅沢橋	町道羽場須川線	不明	8.0	2017	II	【床版】ひびわれ	
188	梅沢1号橋	町道羽場12号線	不明	9.7	2017	I		
189	梅沢2号橋	町道羽場28号線	不明	7.6	2017	II	【床版】ひびわれ、遊離石灰	
190	花の木沢1号橋	町道羽場141号線	不明	7.0	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
191	花の木沢2号橋	町道羽場115号線	不明	7.7	2017	I		
192	鳥の沢1号橋	町道羽場137号線	不明	3.5	2021	III	【床版】ひびわれ、遊離石灰、剥離・鉄筋露出	
193	人和橋	町道羽場155号線	1992	9.0	2017	I		
194	鳥の沢3号橋	町道羽場須川線	不明	4.4	2017	I		
195	鳥の沢4号橋	町道羽場126号線	不明	5.5	2017	II	【橋台】ひびわれ	
196	鳥の沢5号橋	町道羽場86号線	不明	4.3	2017	I		
197	堤沢橋	町道羽場須川線	不明	3.8	2021	III	【床版】剥離・鉄筋露出【橋台】うき	
198	中島1号橋	町道羽場120号線	不明	2.9	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
199	中島2号線	町道羽場121号線	不明	3.2	2018	I		
200	西の沢2号橋	町道新巻125号線	1986	6.3	2017	I		



■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
201	西の沢1号橋	町道新巻117号線	1989	9.2	2017	I		
202	西の沢3号橋	町道新巻160号線	1987	8.9	2017	I		
203	猫子峰橋	町道羽場新巻線	1990	7.7	2017	II	【橋台】ひびわれ	
204	車沢2号橋	町道羽場新巻線	1986	7.9	2017	I		
205	2号橋	町道羽場201号線	1989	6.7	2017	I		
206	一本松橋	町道新巻170号線	不明	3.0	2017	I		
207	土橋	町道湯宿温泉39号線	2003	7.0	2017	I		
208	行岩沢2号橋	町道湯宿温泉26号線	不明	3.7	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
209	十二河原沢橋	町道須川117号線	不明	3.3	2018	II	【橋台】ひびわれ	
210	合瀬橋	町道永井猿ヶ京温泉線	1966	9.5	2017	II	【床版】ひびわれ、遊離石灰	
211	小滝橋	町道永井34号線	1997	12.2	2017	I		
212	北町裏橋	町道吹路17号線	不明	2.0	2018	II	【床版】鉄筋露出	
213	宮坂橋	町道相俣1号幹線	不明	4.5	2017	I		
214	高橋沢橋	町道相俣須川線	不明	4.1	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出、腐食(補剛部材)	
215	大峰沢2号橋	町道相俣14号線	不明	10.0	2017	II	【床版】剥離・鉄筋露出	
216	浅地橋	町道相俣須川線	不明	10.8	2017	I		
217	大谷沢橋	町道新巻199号線	不明	6.1	2021	III	【桁】腐食、剥離・鉄筋露出、【床版】剥離・鉄筋露出	
218	高平橋	町道須川142号線	1969	5.0	2017	II	【床版】ひびわれ	
219	前の沢橋	町道須川猿ヶ京温泉線	不明	2.0	2018	II	【床版】ひびわれ、遊離石灰、鉄筋露出	
220	細尾橋	町道須川13号線	不明	5.4	2017	I		
221	白狐沢1号橋	町道須川44号線	不明	6.2	2017	I		
222	白狐沢2号橋	町道新巻172号線	不明	6.1	2017	I		
223	松原橋	町道須川22号線	不明	5.7	2017	I		
224	下之沢1号橋	町道東峰西峰須川線	不明	5.8	2017	II	【床版】ひびわれ	
225	野野宮橋	町道東峰36号線	不明	7.4	2017	II	【床版】ひびわれ、剥離・鉄筋露出	
226	下之沢2号橋	町道東峰61号線	不明	6.3	2017	II	【床版】ひびわれ、遊離石灰、【橋台】変形・欠損	
227	奥田橋	町道東峰61号線	1990	7.0	2017	I		
228	神明橋	町道西峰須川165号線	1993	9.7	2017	I		
229	一つ岩橋	町道入須川1号幹線	1971	8.3	2017	II	【桁】腐食、【床版】ひびわれ、遊離石灰、【支承】腐食	
230	川手橋	町道入須川1号幹線	不明	8.2	2017	I		
231	奥平橋	町道入須川1号幹線	不明	11.2	2017	II	【橋台】欠損	
232	遊神沢1号橋	町道入須川142号線	不明	4.9	2017	I		
233	遊神沢2号橋	町道入須川107号線	不明	5.2	2017	II	【床版】鉄筋露出	
234	三堂沢橋	町道入須川1号幹線	不明	6.0	2017	II	【床版・側壁】ひびわれ	
235	遊神沢4号橋	町道入須川92号線	不明	5.2	2017	I		
236	高萩沢2号橋	町道入須川104号線	不明	8.0	2017	I		
237	新四郎橋	町道西峰須川66号線	不明	4.5	2017	I		
238	琴木橋	町道西峰須川76号線	不明	2.0	2017	I		
239	細越橋	町道西峰須川21号線	1986	14.3	2017	I		
240	大石沢2号橋	町道入須川2号幹線	不明	7.3	2017	I		
241	大石沢3号橋	町道西峰須川78号線	不明	3.5	2017	I		
242	大石沢4号橋	町道西峰須川53号線	不明	4.0	2018	I		
243	吉田橋	町道西峰須川38号線	1985	14.2	2017	I		
244	滝の沢橋	町道須川131号線	1985	8.1	2017	I		
245	申沢橋	町道吹路20号線	1990	9.0	2017	II	【桁】腐食	
246	鯉橋	町道永井41号線	1992	14.0	2017	II	【桁】腐食	
247	押野沢2号橋	町道西峰須川105号線	不明	8.0	2018	II	【桁】腐食	
248	押野沢1号橋	町道西峰須川23号線	不明	14.4	2017	II	【床版】腐食(縞鋼板)	
249	赤土橋	町道西峰須川76号線	不明	12.5	2017	I		
250	茅原橋	町道相俣須川線	不明	7.5	2017	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
251	前田橋	町道西峰須川155号線	1973	5.3	2021	Ⅲ	【床版】ひびわれ、剥離【橋台】ひびわれ、剥離・鉄筋露出、変形、欠損	
252	坂下橋(須川)	町道湯宿温泉24号線	不明	3.2	2017	I		
253	芹沢橋	町道湯宿温泉1号線	不明	4.6	2021	Ⅲ	【床版】ひびわれ、剥離・鉄筋露出	
254	丸観音橋	町道東峰63号線	1991	8.5	2017	I		
255	塩原橋	町道東峰78号線	1992	11.4	2017	I		
256	白狐沢3号線	町道西峰須川94号線	不明	9.1	2017	Ⅱ	【桁】剥離・鉄筋露出、【床版】剥離・鉄筋露出	
257	下之沢5号橋	町道西峰須川幹線	不明	5.2	2017	I		
258	天神橋	町道西峰須川幹線	不明	7.6	2017	Ⅱ	【橋台】剥離・鉄筋露出	
259	鷗野沢橋	町道西峰須川17号線	不明	3.4	2018	Ⅱ	【木床版】腐食	
260	高萩沢1号橋	町道入須川104号線	不明	7.0	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
261	荻沢橋	町道入須川80号線	1969	5.0	2017	I		
262	箕輪沢1号橋	町道布施師田線	不明	10.0	2017	I		
263	箕輪沢2号橋	町道布施168号線	不明	2.8	2018	I		
264	箕輪沢3号橋	町道布施175号線	不明	2.1	2018	I		
265	大倉沢橋	町道布施194号線	不明	4.1	2017	Ⅱ	【橋台】欠損	
266	大洞沢橋	町道布施185号線	不明	3.7	2017	I		
267	宮沢4号橋	町道布施2号幹線	不明	6.7	2017	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
268	宮沢2号橋	町道布施128号線	不明	7.8	2017	I		
269	宮沢3号橋	町道布施162号線	不明	5.4	2017	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
270	大塩橋	町道布施35号線	1977	12.0	2017	Ⅱ	【床版】ひびわれ	
271	唐沢5号橋	町道羽場33号線	不明	6.0	2017	Ⅱ	【橋台】変形・欠損、剥離・鉄筋露出	
272	神楽沢2号橋	町道羽場84号線	不明	4.5	2021	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出、ひびわれ	
273	五郎丸橋	町道羽場82号線	1997	3.9	2021	Ⅲ	【床版】ひびわれ、遊離石灰、漏水【下部工】ひびわれ、遊離石灰	
274	神楽橋	町道羽場45号線	1996	8.4	2021	I		
275	河原橋	町道羽場67号線	1996	9.5	2021	Ⅱ	【下部工】ひびわれ	
276	東原橋	町道師田42号線	不明	2.2	2018	Ⅱ	【床版】剥離・鉄筋露出	
277	野田原1号橋	町道布施121号線	不明	5.0	2018	I		
278	遠永沢2号橋	町道入須川157号線	1994	9.5	2021	I		
279	十二沢橋	町道入須川80号線	不明	2.9	2018	Ⅱ	【床版】剥離	
280	猪沢2号橋	町道新巻6号線	不明	4.5	2021	Ⅱ	【床版】変形・欠損	
281	大洞沢2号橋	町道布施146号線	不明	12.0	2021	Ⅱ	【下部工】ひびわれ	
282	遠永沢1号橋	町道入須川87号線	不明	7.3	2018	Ⅱ	【床版】ひびわれ、漏水・遊離石灰	
283	阿寺沢橋	町道高日向小日向線	1956	12.1	2021	Ⅱ	【床版】遊離石灰	
284	経陵橋	町道綱子2号線	2009	6.4	2018	I		
285	阿能川坂下1号橋	町道湯原80号線	不明	9.2	2018	I		
286	横吹1号橋	町道谷川3号線	不明	5.0	2018	I		
287	戸倉沢橋	町道上牧31号線	2007	11.0	2019	I		
288	真沢6号橋	町道月夜野247号線	2015	8.0	2019	I		
289	河原2号橋	町道真庭5号線	不明	2.2	2021	Ⅱ	【床版】ひびわれ、遊離石灰【橋台】ひびわれ	
290	金山沢1号橋	町道師15号線	不明	2.6	2021	Ⅱ	【床版】鉄筋露出【橋台】鉄筋露出、遊離石灰	
291	上河原5号橋	町道真政悪戸線	不明	2.2	2021	I	【橋台】ひびわれ、遊離石灰	
292	観音沢9号橋	町道後閑48号線	不明	2.6	2021	I		
293	観音沢8号線	町道後閑75号線	不明	4.3	2021	I		
294	観音沢7号橋	町道後閑148号線	不明	2.5	2021	I		
295	観音沢6号橋	町道師20号線	不明	3.4	2021	I		
296	観音沢5号橋	町道後閑125号線	不明	2.2	2021	I		
297	十二沢8号橋	町道下牧35号線	不明	2.2	2021	I		
298	十二沢7号橋	町道下牧10号線	不明	2.2	2021	I		
299	藪田3号橋	町道月夜野149号線	不明	2.3	2021	I		
300	藪田2号橋	町道月夜野145号橋	不明	2.7	2021	I		

■ 15m未満の橋梁

2021年3月末時点

No.	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	最新点検年	判定	代表的な損傷箇所等	対策年
301	藪田1号橋	町道月夜野145号線	不明	2.2	2021	I		
302	十二沢6号橋	町道下牧38号線	不明	2.4	2021	I		
303	寺沢6号橋	町道後閑220号線	不明	3.1	2021	I		
304	松葉沢8号橋	町道下牧76号線	不明	2.4	2021	I		
305	真沢8号橋	町道月夜野250号線	不明	2.8	2021	I		
306	真沢9号橋	町道月夜野250号線	不明	6.1	2021	II	【桁】腐食(主桁)・脱落(横桁)【床版】腐食	
307	真沢7号橋	町道月夜野262号線	不明	3.0	2021	I		
308	森原沢2号橋	町道小川幹線	不明	3.3	2021	II	【床版】鉄筋露出	
309	森原沢1号橋	町道小川44号線	不明	3.0	2021	II	【床版】ひびわれ・鉄筋露出	
310	青梨子橋	町道小川148号線	不明	9.6	2021	I		
311	中沢6号橋	町道小川152号線	不明	6.0	2021	I		
312	中沢5号橋	町道小川159号橋	不明	6.8	2021	I		
313	中沢4号橋	町道小川156号線	不明	8.3	2021	I		
314	中川原1号橋	町道上牧68号線	不明	2.0	2021	I		
315	布施大洞沢1号橋	町道布施師田線	不明	10.8	2021	I		
316	野田原2号橋	町道布施2号幹線	不明	4.6	2021	I		
317	押野沢3号橋	町道西峰須川68号線	不明	12.6	2021	I		
318	柳澤橋	町道新巻155号線	1994	8.4	2021	I		
319	新巻西の沢1号橋	町道新巻170号線	不明	2.5	2021	I		
320	前の沢1号橋	町道須川131号線	不明	3.6	2021	I		
321	薄倉沢1号橋	町道須川147号線	不明	7.3	2021	I		
322	相俣大洞沢1号橋	町道相俣115号線	不明	7.9	2021	I		
323	阿能川細越1号橋	町道阿能川26号線	不明	2.8	2021	I		
324	山地入山2号橋	町道阿能川26号線	不明	4.3	2021	I		
325	山地入山1号橋	町道阿能川26号線	不明	7.8	2021	I		
326	黒岩3号橋	町道月夜野52号線	不明	6.0	2017	III	【桁】鉄筋露出【床版】鉄筋露出	
327	吉之入沢1号橋	町道寺間6号線	不明	7.3	2019	I		
328	白狐沢4号橋	町道須川101号線	不明	6.0	2019	II		
329	寺間14号橋	町道寺間10号線	不明	3.4	2018	II	木橋	
330	若栗2号橋	町道小日向20号線	不明	8.3	2019	I		
331	若栗1号橋	町道小日向20号線	不明	5.2	2019	I		
332	向山1号橋	町道藤原5号線	不明	2.1	2019	I		
333	綱子西ノ沢橋	町道綱子13号線	2018	14.2	2018	I		
334	湯ノ沢1号橋	町道湯檢曾幹線	不明	5.1	2019	II		
335	ボナリ沢1号橋	町道藤原2号幹線	不明	4.4	2019	II		
336	名倉沢1号橋	町道藤原3号幹線	不明	5.5	2019	I		
337	山口1号橋	町道藤原94号線	不明	5.8	2018	II		
338	下原橋	町道綱子1号線	2008	6.0	2019	II		
339	西河原橋	町道綱子6号線	2011	6.4	2019	I		
340	小日向一の沢2号橋	町道小日向8号線	不明	6.9	2019	I		